

TALCA, 19 OCT 2017

VISTOS:

- Las atribuciones que me confiere la Resolución (Exenta) D.V. N° 4456/15.09.2017 y 2248/30.04.2013.
- Dictámenes de la Contraloría General de la República N° 65813/2011, N° 87452/2015 y N° 74738/2016.
- Los Artículos 36 y 41 del D. F. L. M.O.P. N° 850/97, y el Instructivos sobre Paralelismos y Atraviesos versión Noviembre de 2013.

CONSIDERANDO:

- Correo electrónico de Sr. Claudio Contreras Olivares, Administrador de Estudios Nuevosur S.A., de fecha 21.09.2017, mediante el cual solicita incorporar una serie de atravesos de arranques domiciliarios en el proyecto "**Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR San Antonio Encina**", comuna de Linares, autorizadas mediante la Resolución D.R.V. VIIª Región N° 1489/08.08.2017, cuya vigencia no ha expirado.
- Que el proyecto "Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR San Antonio Encina" pretende ocupar la faja fiscal de los caminos públicos Rol **L-409**, "Cruce L-11 (El Bosque) - La Ballica" y **L-413**, "San Antonio Encina", que están bajo la tuición de la Dirección de Vialidad y que esta tiene que regular las condiciones de ocupación de la faja fiscal y de ejecución de obras en los caminos públicos, por motivos de seguridad vial.

**R E S U E L V O
(EXENTO)**

TRAMITADA
OFICINA DE PARTES
DIRECCION DE VIALIDAD
VII REGION

D. R. V. VIIª REGIÓN N° 2066 /

FECHA: 19 OCT 2017

- 1 COMPLEMENTÉSE** el punto N° 1 de la Resolución D.R.V. VIIª Región N° 1489/08.08.2017, en lo referente a los cuadros de atravesos bajo la calzada, cámaras de válvulas y restitución de fosos para el proyecto "**Diseño Mejoramiento y Ampliación Sistema APR San Antonio Encina**", comuna de Linares.

El detalle de los Atravesos de arranques domiciliarios bajo la calzada es el siguiente:

Camino (Rol)	Dm	Material (Cañería/Encamisado)	Diámetro (Cañ./Encam.)	Tipo
L-413	10	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Tunelera
L-413	1.270	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Tunelera
L-413	1.355	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Tunelera
L-413	1.600	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Tunelera
L-413	2.439	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Tunelera
L-413	7.120	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta
L-413	8.060	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta
L-413	8.300	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta
L-413	8.520	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta
L-409	3.161	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta
L-409	3.164	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta
L-409	3.167	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta
L-409	3.170	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta
L-409	3.173	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta

L-409	3.176	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta
L-409	3.430	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta
L-409	6.388	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta
L-409	6.460	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta
L-409	6.560	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta
L-409	7.040	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta
L-409	7.146	PVC C-16 / Acero	1/2" / 2"	Zanja Abierta

El detalle de las Cámaras de Válvulas es el siguiente:

Camino (Rol)	Tipo	Dm	Lado	Cañería
L-413	Corte	882	Izquierdo	Matriz A.P.
L-413	Desagüe	920	Izquierdo	Matriz A.P.
L-413	Corte	1.428	Izquierdo	Matriz A.P.
L-413	Corte	1.486	Derecho	Matriz A.P.
L-413	Corte	1.745	Derecho	Matriz A.P.
L-413	Desagüe	1.760	Derecho	Matriz A.P.
L-413	Ventosa	2.635	Derecho	Matriz A.P.
L-413	Desagüe	2.754	Derecho	Matriz A.P.
L-413	Desagüe	2.754	Izquierdo	Matriz A.P.
L-413	Corte	2.792	Derecho	Matriz A.P.
L-413	Corte	3.540	Derecho	Matriz A.P.
L-413	Corte	3.540	Izquierdo	Matriz A.P.
L-413	Corte	3.555	Izquierdo	Matriz A.P.
L-413	Ventosa	4.050	Izquierdo	Matriz A.P.
L-413	Desagüe	4.616	Izquierdo	Matriz A.P.
L-413	Corte	6.068	Izquierdo	Matriz A.P.
L-413	Desagüe	6.085	Izquierdo	Matriz A.P.
L-413	Ventosa	7.620	Izquierdo	Matriz A.P.
L-409	Desagüe	3.176	Izquierdo	Matriz A.P.
L-409	Corte	4.640	Izquierdo	Matriz A.P.
L-409	Corte	6.265	Izquierdo	Matriz A.P.
L-409	Desagüe	6.286	Izquierdo	Matriz A.P.

El detalle de restitución de fosos es el siguiente

Camino (Rol)	Dm Inicio	Dm Término	Longitud (m)	Lado
L-413	908	1.373	465	Derecho
L-413	1.593	1.675	82	Derecho
L-413	2.137	2.177	40	Derecho
L-413	2.400	2.486	86	Izquierdo
L-413	3.169	3.432	263	Derecho
L-413	5.920	7.248	1.328	Derecho
L-413	7.345	7.503	158	Derecho
L-413	8.055	8.225	170	Izquierdo


- 2 Todos los demás puntos indicados en la Resolución D. R. V. VIIª Región N° 1489/08.08.2017, se mantienen.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE



DISTRIBUCIÓN:

Dirección Regional de Obras Hidráulicas
 Sr. José Moraga Inostroza, I. Fiscal Vialidad Linares
 Jefe Oficina Provincial Vialidad Linares
 Jefe Departamento de Proyectos Vialidad Regional
 Oficina de Partes Vialidad Regional
 RES/2017/65
 Proceso N° 11366530


 PATRICIO VERNALERA SEPULVEDA
 DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD
 REGIÓN DEL MAULE

Jorge Sanhueva Lobos (Vialidad)

De: Soledad Cardenas Clark (Vialidad9)
Enviado el: viernes, 22 de septiembre de 2017 9:58
Para: Jorge Sanhueva Lobos (Vialidad)
CC: Contreras Olivares, Claudio (Claudio.Contreras@essbio.cl)
Asunto: RV: rectificación de resuelvo
Datos adjuntos: RES.1489 aprobación APR SAN ANTONIO ENCINA.pdf

Jorge, recién me llamo Claudio Contreras, de Nuevosur, y me informó de que detectaron que en la Resolución de APR de San Antonio de Encina no se incluyeron los atravesos con arranques domiciliarios, por lo que les apura de sobremanera que se pueda corregir esta Autorización. Entonces estimo que para dar rapidez a esta corrección se debiera confeccionar una Resolución adicional que complemente la original donde se incluyan estas obras ó de también puede dejar sin efecto la original y formular una nueva que incluya todas las obras, incluyendo como respaldo sólo el correo del Sr. Claudio Contreras.

Atte.

Soledad C.

De: Contreras Olivares, Claudio [mailto:Claudio.Contreras@essbio.cl]
Enviado el: jueves, 21 de septiembre de 2017 14:48
Para: Soledad Cardenas Clark (Vialidad9)
Asunto: rectificación de resuelvo

Soledad como estás.. Respecto a autorización de resuelvo vial, no se encuentran incorporados varios atravesos de arranques domiciliarios en rutas de su tuición. Envío cuadro para ver la posibilidad de rectificar resuelvo.

CUADRO DE ATRAVIESO DE ARRANQUES DOMICILIARIOS					
RUTA	Km.	DESCRIPCIÓN	DIAM. (mm.)	SIST. CONSTRUCTIVO	
L - 413	0.010	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 10	1/2"	TUNELERA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 413	1.270	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 83	1/2"	TUNELERA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 413	1.355	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 86	1/2"	TUNELERA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 413	1.600	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 95	1/2"	TUNELERA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 413	2.439	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 134	1/2"	TUNELERA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 413	7.120	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 476	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 413	8.060	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 483	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 413	8.300	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 485	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 413	8.520	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 487	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 409	3.161	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 404	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 409	3.164	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 403	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 409	3.167	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 402	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 409	3.170	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 401	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 409	3.173	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 400	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 409	3.176	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 399	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 409	3.430	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 398	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 409	6.388	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 337	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 409	6.460	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 336	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 409	6.560	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 331	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 409	7.040	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 302	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA
L - 409	7.146	ATRAVIESO ARRANQUE DOM. CASA 301	1/2"	ZANJA	SAN ANTONIO, CALZADA CA

Agradecido.

Atte.

Saludos.



Claudio Antonio Contreras Olivares

Administrador de Estudios

claudio.contreras@nuevosur.cl

T. +56 71 204 336

M. +56 9 73315738

www.nuevosur.cl