



# RESOLUCIÓN DE SOBREPESO

Nº RESOLUCIÓN	Nº INF. TECNICO	TRAMITADA
<b>2528</b>	<b>4526</b>	<b>16/12/2010</b>

REF: MODIFICA RESOLUCIÓN QUE INDICA

COD\_AUTENTIF.11020101216-3160-2010-020038880-4838

## VISTOS

La Ley N° 15.840 de 1964 y el DFL N° 206 de 1960, cuyos textos fueron refundidos mediante el DFL N° 850 de 1997, la Ley 18.290 de 1984, lo dispuesto en los Decretos MOP N° 158/80 y N° 19/84, lo dispuesto en los Decretos MOP N° 158/80 y N° 19/84, y la Resolución D.R.V N° **3160/2010**

## CONSIDERANDO

Que, por Resolución D.R.V N° **2494** de fecha 30/11/2010 se autorizo a **MARCOS ZAMBOM BERLAGOSKY** el traslado de EXCAVDORA R305LC-7 desde SAN ANTONIO, destino LO ESPEJO. Que, a solicitud de **MARCOS ZAMBOM BERLAGOSKY** de fecha 16/12/2010 se modifica : FECHA VIGENCIA - RUTA- ORIGEN

DEPARTAMENTO DE PESAJE  
Subdepto de Tranportes Especiales

**16/12/2010**

**TRAMITADA**

## RESUELVO (Exento)

### MODIFÍQUESE ▶

La Resolución D.R.V N° **2494** / Oficina Central ('Santiago'), de fecha **30/11/2010** e Informe Técnico N° **4526** en cuanto a lo siguiente :

#### 1- FECHA VIGENCIA :

Fecha desde **16/12/2010** Fecha hasta **18/12/2010**

#### 2- ORIGEN

Región de Origen **V REGIÓN**  
Comuna de Origen **VALPARAISO**  
Localidad Origen **VALPARAISO**

#### 3- RUTA A RECORRER

Descripción Ruta **68, 70, 5 SUR**  
Total de KM. **130**

#### 4- VALORES

U.T.M Anterior. : **0,46**  
U.T.M Total. : **0,53**  
U.T.M a Pagar : **0,07**  
Diferencia a Pagar \$ : **2.632**

#### RESTRICCIONES U OBSERVACIONES

POR CAMBIO DE ORIGEN DEL TRANSPORTE, INFORME TECNICO N° 4526 ES REEMPLAZADO POR INF. TEC. N° 4778 ADJUNTO - EN CASO DE REQUERIR REMOCION Y REPOSICION DE ELEMENTOS VIALES O EJECUCION DE OBRAS ESPECIALES PARA DESVIOS EN PUENTES SIN AUTORIZACION DE PASO, EL USUARIO DEBERA ASUMIR EL COSTO CORRESPONDIENTE.

#### Distribución

- Interesado
- Oficina de Partes
- Departamento de Pesaje
- Plazas de Pesaje fijas y móviles

**RAUL RAMIREZ GONZALEZ**  
JEFE DEPARTAMENTO DE PESAJE(S)  
DIRECCION DE VIALIDAD

**NOTA :** El Mencionado Informe Técnico, siempre deberá acompañar a la presente Resolución