

**RESOLUCIÓN DE SOBREPESO**

Nº RESOLUCIÓN	Nº INF. TECNICO	TRAMITADA
<b>1933</b>	<b>2376</b>	<b>14/06/2012</b>

REF: MODIFICA RESOLUCIÓN QUE INDICA

COD\_AUTENTIF.72012614-3160-2010-020067341-8546

La Ley N° 15.840 de 1964 y el DFL N° 206 de 1960, cuyos textos fueron refundidos mediante el DFL N° 850 de 1997, la Ley 18.290 de 1984, lo dispuesto en los Decretos MOP N° 158/80 y N° 19/84, lo dispuesto en los Decretos MOP N° 158/80 y N° 19/84, y la Resolución D.R.V N° **3160/2010**

**VISTOS****CONSIDERANDO**

**DEPARTAMENTO DE PESAJE**  
Subdepto de Transportes Especiales

**14/06/2012****TRAMITADA**

Que, por Resolución D.R.V N° **1708** de fecha 25/05/2012 se autorizo a ING. DE TRANSPORTES JAVIER CORTÉS S.A el traslado de TRANSFORMADOR desde MEJILLONES, destino COPIAPO. Que, a solicitud de ING. DE TRANSPORTES JAVIER CORTÉS S.A de fecha 14/06/2012 se modifica : FECHA VIGENCIA - PATENTES

**RESUELVO (Exento)****MODIFÍQUESE**

La Resolución D.R.V N° **1708** / Oficina Central ('Santiago'), de fecha **25/05/2012** e Informe Técnico N° **2376** en cuanto a lo siguiente :

**1- FECHA VIGENCIA :**

Fecha desde

**14/06/2012**

Fecha hasta

**19/06/2012****2- PATENTES**Vehiculo ▶ **TB-8715**


SemiRemolque ▶

Remolque ▶ **JB-9370****RESTRICCIONES U OBSERVACIONES**

DEBE VIAJAR CON ESCOLTA POLICIAL TODO EL RECORRIDO.- DEBE CUMPLIR OBSERVACIONES DEL DEPARTAMENTO DE PUENTES, SEGUN INFORME TECNICO N°2376 ADJUNTO.- EN CASO DE REQUERIR REMOCION Y REPOSICION DE ELEMENTOS VIALES O EJECUCION DE OBRAS ESPECIALES PARA DESVIOS EN PUENTES SIN AUTORIZACION DE PASO, EL USUARIO DEBERA ASUMIR EL COSTO CORRESPONDIENTE.- PASO POR RUTAS CONCESIONADAS DEBE COORDINARSE PREVIAMENTE CON SOCIEDADES CONCESIONARIAS RESPECTIVAS.- SEGUIR INDICACIONES DE ESPECIALISTA EN SEG. VIAL SEGÚN ESTUDIO DE RUTA ADJUNTO N° 1881

Distribución

- Interesado
- Oficina de Partes
- Departamento de Pesaje
- Plazas de Pesaje fijas y móviles

  
**RAUL RAMIREZ GONZALEZ**  
JEFE DEPARTAMENTO DE PESAJE(S)  
DIRECCION DE VIALIDAD

**NOTA :** El Mencionado Informe Técnico, siempre deberá acompañar a la presente Resolución