

RESOLUCIÓN DE SOBREPESO

Nº RESOLUCIÓN	Nº INF. TECNICO	TRAMITADA
572	559	13/06/2012

REF: MODIFICA RESOLUCIÓN QUE INDICA

COD_AUTENTIF.4012012613-3654-2011-012068108-8523

La Ley Nº 15.840 de 1964 y el DFL Nº 206 de 1960, cuyos textos fueron refundidos mediante el DFL Nº 850 de 1997, la Ley 18.290 de 1984, lo dispuesto en los Decretos MOP Nº 158/80 y Nº 19/84, lo dispuesto en los Decretos MOP Nº 158/80 y Nº 19/84, y la Resolución D.R.V Nº **3654/2011**

VISTOS

CONSIDERANDO

Que, por Resolución D.R.V Nº **555** de fecha 01/06/2012 se autorizo a SOC. TRANSP. ROMANI Y CIA. LTDA. el traslado de CHASIS CAMION 785 desde CHAÑARAL, destino VALLENAR. Que, a solicitud de SOC. TRANSP. ROMANI Y CIA. LTDA. de fecha 13/06/2012 se modifica : FECHA VIGENCIA - RUTA- PATENTES- ORIGEN- DESTINO

DEPARTAMENTO DE PESAJE
Subdepto de Transportes Especiales

13/06/2012

TRAMITADA

RESUELVO (Exento)

MODIFÍQUESE

La Resolución D.R.V Nº **555** / Región de Atacama, de fecha 01/06/2012 e Informe Técnico Nº **559** en cuanto a lo siguiente :

1- FECHA VIGENCIA :

Fecha desde **13/06/2012** Fecha hasta **20/06/2012**

2- ORIGEN - DESTINO

Región de Origen	III REGIÓN	Región de Destino	III REGIÓN
Comuna de Origen	CHAÑARAL	Comuna de Destino	DIEGO ALMAGRO
Localidad Origen	LIMITE II REGION KM 1043	Localidad Destino	EL SALVADOR

3- RUTA A RECORRER

Descripción Ruta **5 NORTE, C-13, C-183**

Total de KM. **171**

4- PATENTES

Vehiculo ▶ **XE-8323** SemiRemolque ▶ **JG-8831** Remolque ▶

RESTRICCIONES U OBSERVACIONES

DEBE TRANSITAR CON ESCOLTA POLICIAL TODO EL RECORRIDO.-SEGUIR INDICACIONES DE ESPECIALISTA EN SEG.VIAL SEGUN ESTUDIO ADJUNTO ,DEBE CUMPLIR OBSERVACIONES EN CASO DE REQUERIR REMOCION Y REPOSICION DE ELEMENTOS VIALES O EJECUCION DE OBRAS ESPECIALES PARA DESVIOS EN PUENTES SIN AUTORIZACION DE PASO, EL USUARIO DEBERA ASUMIR EL COSTO CORRESPONDIENTE.

Distribución

- Interesado
- Oficina de Partes
- Departamento de Pesaje
- Plazas de Pesaje fijas y móviles



ALFREDO CAMPBELLA.

Director Regional Vialidad Atacama III Región

NOTA : El Mencionado Informe Técnico, siempre deberá acompañar a la presente Resolución