

**RESOLUCIÓN DE SOBREPESO**

Nº RESOLUCIÓN	Nº INF. TECNICO	TRAMITADA
217	175	29/07/2015

REF: MODIFICA RESOLUCIÓN QUE INDICA

COD\_AUTENTIF:3572015729-2807-2015-030149411-18259

La Ley N° 15.840 de 1964 y el DFL N° 206 de 1960, cuyos textos fueron refundidos mediante el DFL N° 850 de 1997, la Ley 18.290 de 1984, lo dispuesto en los Decretos MOP N° 158/80 y N° 19/84, lo dispuesto en los Decretos MOP N° 158/80 y N° 19/84, y la Resolución D.R.V N° **2807/2015**

**VISTOS****CONSIDERANDO**

DEPARTAMENTO DE PESAJE  
Subdepto de Transportes Especiales

29/07/2015

**TRAMITADA**

Que, por Resolución D.R.V N° **199** de fecha **13/07/2015 13:28:14** se autorizo a RENE FLORES VIZA el traslado de 1 MAQUINARIA TRUCK MOUNTED DRILLING RIG MARCA SERVICE KING, MODELO SK-775K CH: 1S952DB80FL976725 AÑO 2015 AZUL desde ARICA, destino PUTRE. Que, a solicitud de RENE FLORES VIZA de fecha **29/07/2015** se modifica : FECHA VIGENCIA - PESOS

**RESUELVO (Exento)****MODIFIQUESE**

La Resolución D.R.V N° **199** / Región de Arica y Paricanota, de fecha **13/07/2015 13:28:14** e Informe Técnico N° **175** en cuanto a lo siguiente :

**1- FECHA VIGENCIA :**

Fecha desde **28/07/2015** Fecha hasta **30/07/2015**

**2- DESCRIPCIÓN / CARGA - TARA - PBT**

Peso en Toneladas Carga ▶ **43.000** Tara ▶ **17.000** PBT ▶ **60**

**3- CONFIGURACIÓN DE PESOS X EJE**

Dist. entre Conjuntos		4.80	8.50						
Tipo de Eje	(S)	(D) (D)	(D)4						
Pesos X Eje	6	17	37						
N° de Ruedas	2	8	16						
Dist. entre Ejes	0	1.30	1.25						

**4- VALORES**

U.T.M Anterior. : **2,3**  
U.T.M Total. : **2,47**  
U.T.M a Pagar : **0,17**  
Diferencia a Pagar \$ : **7.454**

**RESTRICCIONES U OBSERVACIONES**

DEBE CONTROLAR PESO Y DIMENSION EN PLAZA DE PESAJE CHACALLUTA, DEBE ACOMPAÑAR ESCOLTA POLICIAL TODO EL RECORRIDO. RESTRICCIÓN DE TRANSITO PARA LOS DIAS 15-16-19 DE JULIO.

Distribución  
-Interesado  
-Oficina de Partes  
-Departamento de Pesaje  
-Plazas de Pesaje fijas y móviles

**JULIO VALENZUELA RAMIREZ**  
Director Regional de Vialidad  
XV Región, Arica y Parinacota

NOTA : El Mencionado Informe Técnico, siempre deberá acompañar a la presente Resolución