

RESOLUCIÓN DE SOBREPESO

Nº RESOLUCIÓN	Nº INF. TECNICO	TRAMITADA
219	306	25/05/2015

REF: MODIFICA RESOLUCIÓN QUE INDICA

COD_AUTENTIF.1642015525-1713-2014-0120145524-17780

La Ley Nº 15.840 de 1964 y el DFL Nº 206 de 1960, cuyos textos fueron refundidos mediante el DFL Nº 850 de 1997, la Ley 18.290 de 1984, lo dispuesto en los Decretos MOP Nº 158/80 y Nº 19/84, lo dispuesto en los Decretos MOP Nº 158/80 y Nº 19/84, y la Resolución D.R.V Nº **1713/2014**

VISTOS

CONSIDERANDO

Que, por Resolución D.R.V Nº **214** de fecha 19/05/2015 14:55:13 se autorizo a SOTRASER S.A el traslado de CHASSIS EXCAVADORA CAT 390 desde CHAÑARAL, destino T AMARILLA. Que, a solicitud de SOTRASER S.A de fecha 25/05/2015 se modifica : - DIMENSIONES - PATENTES

DEPARTAMENTO DE PESAJE
Subdepto de Transportes Especiales

25/05/2015

TRAMITADA

RESUELVO (Exento)

MODIFÍQUESE

La Resolución D.R.V Nº **214** / Región de Atacama, de fecha 19/05/2015 14:55:13 e Informe Técnico Nº **306** en cuanto a lo siguiente :

1- PATENTES

Vehiculo ▶ SemiRemolque ▶ Remolque ▶

2- DIMENSIONES TOTALES


Ancho Plataforma ▶ <input type="text" value="3.60"/>	Carga ▶ <input type="text" value="3.45"/>	Total ▶ <input type="text" value="3.60"/>
Alto Plataforma ▶ <input type="text" value="0.80"/>	Carga ▶ <input type="text" value="3.76"/>	Total ▶ <input type="text" value="4.56"/>
Largo Plataforma ▶ <input type="text" value="17.0"/>	Carga ▶ <input type="text" value="10.23"/>	Total ▶ <input type="text" value="26.0"/>

RESTRICCIONES U OBSERVACIONES

RESGUARDAR SEÑALIZACION Y OBRAS DE ARTE, VADEAR PASOS A DESNIVEL, BY-PASS DURANTE TODO EL TRAYECTO, TODA RESTRICCIÓN POR SOBRECARGO SEGUN REGIONES. ESTA CARGA NO HA SIDO INSPECCIONADA POR LO QUE SERA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA INFORMAR PESO Y SOBREDIMENSIONES EN PLAZAS DE PESAJE. AUTORIZACION EXCLUSIVA PARA EL TRNSPORTE DE EQUIPO INDICADO.

Distribución

- Interesado
- Oficina de Partes
- Departamento de Pesaje
- Plazas de Pesaje fijas y móviles


RAUL CORNEJO FAUNDEZ
 Director Regional de Vialidad
 III Región de Atacama

NOTA : El Mencionado Informe Técnico, siempre deberá acompañar a la presente Resolución